

# プラマキシン®の導入ステップ例 ～サンプルテストからご採用まで～




## ①御打合わせ



貴社のお悩みや利用シーン、コアの規格・寸法に合わせてグレードや仕様をご提案します。


## ②サンプル作製



コアをご支給頂き、評価用のサンプルを試作致します。  
**「PMヒアリングシート」**をご提出ください。


※有償・無償は別途ご相談

## ③貴社にてテスト評価



お客様にて対象フィルムの巻き取りテストをお願いします。  
テスト結果に応じて、最適な仕様を再度ご提案します。

## ④御見積り～ご成約



③で効果を確認し、ご採用頂ける場合は御見積り致します。

数量や納入エリア、梱包仕様を改めて御打合わせします。

## ⑤量産加工



量産用のコアを弊社にご支給下さい。  
数量は別途ご相談に応じます。

## ⑥納品



ご指定納入先まで直送致します。

私たちはクッションコアの加工メーカーです。